

MOTORIDUTTORE M55EN6F

LISTINO PREZZI PARTI DI RICAMBIO

RIF.	QTY	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	Motore Fenner	3-9-002707
2	5	Vite TE	UNI 5737 M5X30
3	4	Vite a testa cilindrica	UNI 5931 - M4 x 35
4	1	Flangia posteriore riduttore	3-9-003911
5	2	Vite a esagono incassato	UNI 5923 - M6x6
6	1	Giunto pignone ingresso	Rapp. 10 3-9-003912 Rapp. inf.3-9-003925
7	1	Riduttore Tecnoingranaggi	MP 060+Rapporto di riduzione
8	1	Pignone rid. 060 Rapp.10	Pignone rid. 060 Rapp.10
9	1	Pignone rid.060 Rapp.inferiore a 10	Pignone rid.060 Rapp.inferiore a 10

