

# MOTORIDUTTORE M55EN8F

## LISTINO PREZZI PARTI DI RICAMBIO

RIF.	QTY	DESCRIZIONE	CODICE
1	2	Vite a esagono incassato	UNI 5923 - M6x8
2	4	Vite a testa cilindrica	UNI 5931 - M6 x 30
3	1	MP 080+Rapporto di riduzione	MP 080+Rapporto di riduzione
4	5	Vite a testa cilindrica	UNI 5931 - M5 x 35
5	4	Rondella elastica	DIN 7980 - A 6
6	1	Motore Fenner	002707
7	1	Flangia posteriore riduttore	003913
8	1	Giunto pignone ingresso	Rapp.10 3-9-003914 Rapp.inf. 3-9-003924
9	1	Pignone rid. 080 inferiori a Rapp.10	Pignone rid. 080 inferiori a Rapp.10
10	1	Pignone rid.080 Rapp. 10	Pignone rid.080 Rapp. 10

