

MOTORIDUTTORE M95EN8F

LISTINO PREZZI PARTI DI RICAMBIO

RIF.	QTY	DESCRIZIONE	CODICE
1	4	Vite a testa esagonale	UNI 5739 - M6x35
2	7	Rondella elastica	DIN 7980 - A 6
3	1	Giunto pignone ingresso	Rapp. 10 3-9-003916 Rapp. inf.3-9-003923
4	1	MP080+Rapporto di riduzione	MP080+Rapporto di riduzione
5	3	Vite TCEI	UNI 5931 1/4"X1"
6	1	Flangia posteriore riduttore	3-9-003915
7	2	Vite a esagono incassato	UNI 5923 - M8x8
8	1	Motore Fenner	M95
9	1	Pignone rid. 080 inferiori a Rapp.10	Pignone rid. 080 inferiori a Rapp.10
10	1	Pignone rid.080 Rapp. 10	Pignone rid.080 Rapp. 10

