

MOTORIDUTTORE M250EN10F

LISTINO PREZZI PARTI DI RICAMBIO

RIF.	QTY	DESCRIZIONE	CODICE
7	3	Rondella elastica	DIN 7980 - A 6
6	1	Giunto pignone ingresso	Rapp. 10 3-9-003918 Rapp.inf. 3-9-003922
5	4	Rondella elastica	UNI 8839 - A6
4	4	Vite a testa esagonale	UNI 5739 - M6x25
3	2	Vite a esagono incassato	UNI 5923 - M8x8
2	1	Motore Fenner	M250
1	1	MP010+Rapporto di riduzione	MP010+Rapporto di riduzione
8	3	Vite TCEI	UNI 5931 1/4" WX1/4"
9	1	Flangia posteriore riduttore	3-9-003917
10	1	Pignone Rid. 105 Rapp. inferiori di 10	Pignone Rid. 105 Rapp. inferiori di 10
11	1	Pignone Rid.105 Rapporto 10	Pignone Rid.105 Rapporto 10

